

Ficha técnica



Clave
43745

E 1200 - Extra Heavy Cut

1. Descripción del producto:

Pulimento de alto rendimiento

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Contenido: | 1 kg |
| Especificación: | E1200 RUBBING COMPOUND |
| Poder de Corte: | ▲▲▲▲▲ Muy Alto |
| Nivel de Brillo: | *** Medio |



2. Características

- Base Agua
- Libre de ceras, silicones y solventes tóxicos.
- Contiene óxido de aluminio en polvo como agente de relleno. Tecnología iPT.



Pintura Automotriz



España Blanca



Bonete de Lana



Detallista: Talleres de estética y detallado automotriz.



1. Aplicación

- Compuesto de alto rendimiento diseñado para acabados de pintura en superficies resistentes al rayado, así como pinturas UV.
- Remueve de forma rápida y efectiva imperfecciones como marcas de polvo, piel de naranja, corrimientos de pintura y rayaduras profundas. Su fácil aplicación y alto poder de corte, le convencerán.

2. Instrucciones de operación

- Puede aplicarse con pulidora rotativa o de doble acción así como manualmente.
- Para mejores resultados se puede aplicar con la esponja blanca o bonete de lana.
- Se recomienda efectuar el proceso de pulido bajo la sombra.
- Dividir el área a pulir en secciones de 60 x 60 cm para evitar dejar zonas sin pulir.
- Aplique el compuesto en poca cantidad sobre la esponja.
- Coloque la máquina con la esponja y distribuya el producto sobre la superficie a pulir.
- Pula de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.
- Durante los primeros 45 segundos pula a 1000 RPM y ejerza un poco de presión para poder fragmentar el grano abrasivo y posteriormente eleve la velocidad a 1500 RPM y deje de presionar; con el peso de la máquina basta.



Pulidora de Velocidad Variable

- Nunca mezcle compuestos diferentes en una misma borla o esponja.
- El compuesto está listo para usarse, es decir, no requiere diluirse con agua.

3. Información de seguridad

- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- La hoja de seguridad se encuentra disponible a solicitud.
- Las instrucciones están basadas en nuestra experiencia, se recomienda hacer una prueba antes de usar

4. Almacenamiento

- Tape perfectamente el compuesto y guárdelo en un lugar donde no esté expuesto a temperaturas drásticas que puedan alterar la composición química, mermando así la vida útil o el desempeño del producto.

6. Unidades de empaque

- 1 pieza.

www.austromex.com.mx